

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : فورد برتغالي
رقم اللوحة : 265085
موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصي ماكينة جبر
وقت الفحص : 01:50AM
تاريخ الفحص : 2025-12-30

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ تم تبديل الزجاج الامامي /// طعجات وخدوش في البودي من الخارج /// حلا + طعجات اثر حصي اسفل السيارة
- ٢ طعج قواعد البودي على وسط الشاصي /// طعج في وسط الشاصي /// كسر في الرديتر
- ٣ طعج + تعديل لحام قواعد راس الشاصي الامامي /// طعج + تعديل في الشاصي الامامي + راس الشاصي الامامي
- ٤ الماكينة والجبر بحاجة الى غسيل /// حلا في براغي المنفولت /// تبديل بول جوينت امامي
- ٥ تعديل لحام في مقصات امامي /// لا يوجد اسبيرر /// خدوش في الديكور الداخلي /// سيرفيس للماكينة

١ صبغ كامل بالمسيرة

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 90 %

تم فحص الشاصي
تم التدقيق على تقرير الفحص
عمير

على صلاح
Mob : +974 7712 0418

توقيع العميل

شركة ذات مسؤولية محدودة

يتم فحص السيارة كالأتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

ليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٧١٧١٧١٨٢ - ص ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : wchecking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 71717182
شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد